

APROVADO

EM: 11/05/23

Req. N°. 136/2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mamanguape,

Eu, Antônio Máximo da Silva Neto, vereador com assento nesta casa legislativa, venho por meio deste requerimento solicitar providências para o reparo da Rua Duque de Caxias, localizada na região central desta cidade.


A Rua Duque de Caxias é uma importante via de acesso e trânsito de veículos e pedestres, e atualmente encontra-se em condições ruins, apresentando buracos e desníveis. Essa situação tem causado transtornos e perigos aos motoristas e transeuntes que trafegam pela região.


Diante do exposto, solicito que seja realizada uma vistoria técnica na Rua Duque de Caxias a fim de avaliar as condições atuais da via e, caso constatada a necessidade, que sejam realizadas obras de reparo e manutenção necessárias para garantir a segurança e a fluidez do trânsito no local.


Peço ainda que seja informado o prazo para o início e a conclusão das obras, bem como as medidas de sinalização que serão adotadas durante esse período para garantir a segurança dos usuários da via.


Certos de sua atenção e sensibilidade para a importância desse pleito, aguardamos uma resposta e as providências cabíveis.

Sala das Sessões, Casa Senador Rui Carneiro, Mamanguape, 11 de maio de 2023.

  
**ANTÔNIO MÁXIMO DA SILVA NETO**  
VEREADOR

  
Diego de Medeiros Peixoto Toscano Lyra  
1º Secretário

  
Carlito Ferreira da Silva Filho  
2º Secretário

  
Raniery Oliveira Veríssimo  
Presidente